Частотная характеристика





Диаграмма направленности



С-3 4Ом, С-3 8Ом, С-3Л 4Ом, С-3Л 8Ом, С-М, С-У, С-3 исп.2 4Ом, С-3 исп.2 8Ом, С-3Л исп.2 4Ом, С-3Л исп.2 8Ом, С-М исп.2, С-У исп.2, С-У-П